

JUST PLUG® SPLICER PLUGS - JP5686



INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN

CAUTION: Strip pre-cut exact lengths of wire carefully. Wire insulation is soft. Use light pressure when scoring insulation to prevent cut wires.

ATTENTION: dénuder soigneusement les longueurs exactes de fil. L'isolation des fils est souple. Utiliser une légère pression pour marquer l'isolant afin d'éviter de couper les fils

PRECAUCIÓN: corte los largos de cable pre-cortados cuidadosamente. El aislante del cable es blando. Aplique una presión ligera cuando estríe el aislante para prevenir cortes en el cable.

VORSICHT: Sorgfältig trenne die exakte Drahtlängen. Die Drahtisolation ist nachgiebig. Verwenden Sie nur leichten Druck, wenn Sie ritzen die Isolation damit die Schnittdrähte vermeidet werden.




1 Press / Presser
Presione / Drücken Sie


2 Insert / Insérer
Inserte / Einfügen

3 Release / Relâcher
Suelte / Loslassen


R Repeat 1 2 3
Répéter 1 2 3
Repita 1 2 3
Wiederholen 1 2 3



OPTION / OPTION / OPCIÓN / MÖGLICHKEIT



Insert Screw
Insérer une vis
Inserte tornillo
Schraube eindrehen



Made in China K3 ©2018 O CO